

平成24年4月26日(木) 15:00~15:30 職場巡視結果表(場所別) ①~⑯は巡視した順番です。

	管理棟			講義棟	情報科学部棟				講義棟				図書館
	①学生相談室	②保健室	③県立大学事務室 ④法人本部事務室	⑤B209	⑥利用案内室 ⑦周辺機器室	⑧教員センター (情報)	⑨情報科学棟南側	⑩キャリア支援室	⑪教員センター (外・日・教)	⑫非常勤講師控室	⑬学務部事務室	⑭H204 ⑮H205LL	⑯学術情報部 事務室
安全衛生環境	<相談中だったため巡視せず>	・問題なし。	・問題なし。	・消火栓の前に通常は教室内にある机が置いてあったため、移動させた。	・問題なし。	・問題なし。	・問題なし。	・問題なし。	・問題なし。	・問題なし。	・問題なし。	・問題なし。	・問題なし。
VDT作業環境	<相談中だったため巡視せず>	・問題なし。 ② 540ルクス	・問題なし。 ③ 700ルクス ④ 830ルクス	・問題なし。 ⑤ 520ルクス	・問題なし。 ⑥ 640ルクス ⑦ 650ルクス	・問題なし。 ⑧ 600ルクス	・問題なし。	・問題なし。 ⑩ 870ルクス	・問題なし。 ⑪ 610ルクス	・問題なし。 ⑫ 890ルクス	・問題なし。 ⑬ 850ルクス	・問題なし。 ⑭ 770ルクス ⑮ 835ルクス	・問題なし。 ⑯ 670ルクス
その他	・消火器に24年3月点検というシールが貼ってあるが、点検後、何年使用できるのか。→調べて後日知らせる。(県大施設管理)	・問題なし。	・問題なし。	・電灯が1か所きれていた。	・問題なし。	・問題なし。	・タバコの吸い殻が落ちていた。	・問題なし。	・電灯が切れている箇所が1か所、切れかかっている箇所が1か所あった。	・部屋を利用しているのにもかかわらず、2つあるドアの内、1か所は鍵がかかったままで使用できないようになっていた。 ・入口付近にある電気コードが固定されておらず、足を引っ掛ける危険性があった。	・問題なし。	⑭ 電灯が切れている箇所が1か所、切れかかっている箇所が1か所あった。	・換気扇のスイッチの位置が不明。動くのか。→確認しておく。(県大施設管理)

※下線は、改善が必要な指摘事項。