

| | 管理棟 | | | 講義棟 | 情報科学部棟 | | | | 講義棟 | | | | 図書館 |
|---------|----------------|---------------------------|--|---------------------------|---|---------------------------|----------|---------------------------|---------------------------|-----------------------------|---------------------------|--|---------------------------|
| | ①学生相談室 | ②保健室 | ③県立大学事務室 ④法人本部事務室 | ⑤B205 | ⑥利用案内室 ⑦周辺機器室 | ⑧教員センター (情報) | ⑨情報科学棟南側 | ⑩キャリア支援室 | ⑪教員センター (外・日・教) | ⑫非常勤講師控室 | ⑬学務部事務室 | ⑭G204 ⑮G205 | ⑯学術情報部 事務室 |
| 安全衛生環境 | <相談中だったため巡視せず> | ・ <u>柵が固定されていない。</u> | ③ <u>柵の上に物が置いてあった。(コンテナ等)</u> | ・問題なし。 | ⑥ <u>柵の上に物があったが、その場で撤去した。</u> ⑦ <u>柵の上に段ボールがあった。</u> | ・問題なし。 | ・問題なし。 | ・問題なし。 | ・ <u>柵に物が置いてあった。</u> | ・問題なし。 | ・問題なし。 | ・問題なし。 | ・問題なし。 |
| VDT作業環境 | <相談中だったため巡視せず> | ・問題なし。 ② <u>450ルクス</u> | ・問題なし。 ③ <u>700ルクス</u> ④ <u>450ルクス</u> | ・問題なし。 ⑤ <u>400ルクス</u> | ・問題なし。 ⑥ <u>550ルクス</u> ⑦ <u>580ルクス</u> | ・問題なし。 ⑧ <u>700ルクス</u> | ・問題なし。 | ・問題なし。 ⑩ <u>710ルクス</u> | ・問題なし。 ⑪ <u>750ルクス</u> | ・問題なし。 ⑫ <u>1,000ルクス</u> | ・問題なし。 ⑬ <u>850ルクス</u> | ・問題なし。 ⑭ <u>680ルクス</u> ⑮ <u>900ルクス</u> | ・問題なし。 ⑯ <u>530ルクス</u> |
| その他 | <相談中だったため巡視せず> | ・問題なし。 | ・問題なし。 | ・ <u>電灯が1か所きれいていた。</u> | ・問題なし。 | ・問題なし。 | ・問題なし。 | ・問題なし。 | ・問題なし。 | ・問題なし。 | ・問題なし。 | ・問題なし。 | ・問題なし。 |