

平成24年7月26日(木) 14:20~14:50 職場巡視結果表 ①~⑯は巡視する順番です。

	管理棟			講義棟	情報科学部棟			講義棟					図書館
	①学生相談室	②保健室	③県立大学事務室 ④総務部門等事務室	⑤B209 ⑥B205	⑦利用案内室 ⑧周辺機器室	⑨教員センター (情報)	⑩情報科学棟 南側	⑪キャリア支援室	⑫教員センター (外・日・教)	⑬非常勤講師 控室	⑭学務部事務室	⑮G202	⑯学術情報部 事務室
安全衛生環境	<相談中だったため巡視せず>	・問題なし。	・問題なし。	・問題なし。	・問題なし。	・問題なし。	・問題なし。	・問題なし。	・問題なし。	・問題なし。	・問題なし。	・問題なし。	・問題なし。
VDT作業環境	<相談中だったため巡視せず>	・問題なし。 ②560ルクス	・問題なし。 ③930ルクス ④665ルクス	・問題なし。 ⑤285ルクス ⑥360ルクス	・問題なし。 ⑦460ルクス ⑧430ルクス	・問題なし。 ⑨550ルクス	・問題なし。	・問題なし。 ⑪400ルクス	・問題なし。 ⑫700ルクス	・問題なし。 ⑬1,000ルクス	・問題なし。 ⑭950ルクス	・問題なし。 ⑮450ルクス	・問題なし。 ⑯600ルクス
その他	<相談中だったため巡視せず>	・問題なし。	④コンセントの差込がゆるい箇所があったが、その場で差込直した。	⑤電灯が1か所切れていた。 ⇒交換済。 ⑥電灯が1か所切れていた。 ⇒交換済。 2本/1か所	⑦棚の上にトナリーが積んで置いてあった。 ⇒撤去済。	・問題なし。	・問題なし。	・問題なし。	電灯が1か所切れていた、及び1か所切れかかっていたのは交換されていたことを確認。 ・電灯が1か所切れていた。 ⇒交換済。 ・棚の上にラジカセ・段ボール箱が置いてあった。 ⇒撤去済。 2本/1か所	・問題なし。	・棚の上に空き箱が積んで置いてあった。 ⇒撤去済。	・問題なし。	・棚の上にスキヤナーや防災用具入りの段ボール箱が置いてあった。 ⇒撤去済。

※下線があるものは、改善・確認が必要な個所。