

平成24年10月25日(木) 15:00~15:30 職場巡視結果表(場所別) ①~⑯は巡視する順番です。

	管理棟			情報科学部棟			講義棟					図書館	
	①学生相談室	②保健室	③県立大学事務室 ④総務部門等事務室	⑤利用案内室 ⑥周辺機器室	⑦教員センター (情報)	⑧情報科学棟 南側	⑨キャリア支援室	⑩教員センター (外・日・教)	⑪非常勤講師 控室	⑫H309 ⑬H202	⑭H005	⑮学務部事務室	⑯学術情報部事務 室
安全衛生環境	<相談中だったため巡視せず>												
VDT作業環境	<相談中だったため巡視せず>	②450ルクス	③810ルクス ④640ルクス	⑤605ルクス ⑥690ルクス	⑦690ルクス		⑨860ルクス	⑩675ルクス	⑪900ルクス	⑫1,385ルクス ⑬700ルクス	⑭810ルクス	⑮890ルクス	⑯575ルクス
前回指摘箇所・確認										講義棟B105において電灯が1か所切れていた。 ⇒交換済 1本/1か所			
今回指摘箇所	<相談中だったため巡視せず>									⑬電灯が1か所切れていた。 2本/1か所 →交換済	⑭電灯が1か所切れていた。 2本/1か所 →交換済		