

平成24年11月29日(木) 14:45~15:10 職場巡視結果表(場所別) ①~⑯は巡視する順番です。

	管理棟			情報科学部棟			講義棟					図書館	
	①学生相談室	②保健室	③県立大学事務室 ④総務部門等事務室	⑤利用案内室 ⑥周辺機器室	⑦教員センター (情報)	⑧情報科学棟 南側	⑨キャリア支援室	⑩教員センター (外・日・教)	⑪非常勤講師 控室	⑫学務部事務室	⑬H204	⑭H406 ⑮H412	⑯学術情報部 事務室
安全衛生環境	<相談中だったため巡視せず>												
VDT作業環境	<相談中だったため巡視せず>	②545ルクス	③945ルクス ④600ルクス	⑤580ルクス ⑥595ルクス	⑦650ルクス		⑨800ルクス	⑩630ルクス	⑪870ルクス	⑫800ルクス	⑬760ルクス	⑭570ルクス ⑮590ルクス	⑯610ルクス
前回指摘箇所・確認											H棟202において電灯が1か所切れていた。 ⇒交換済 2本/1か所	H棟005において電灯が1か所切れていた。 ⇒交換済 2本/1か所	
今回指摘箇所	<相談中だったため巡視せず>	棚の上に箱等の物が置いてあった。 →撤去済						電灯が1か所切れていた。 2本/1か所 →交換済					