

平成24年12月27日(木) 15:00~15:30 職場巡視結果表(場所別) ①~⑯は巡視する順番です。

| | 管理棟 | | | 講義棟 | | 情報科学部棟 | | | 講義棟 | | | | 図書館 |
|-----------|----------------|--------------------------|-----------------------|--------------------------------|---------------------------------|---------------------------|-----------------|--------------|----------|--------------------------------|--------------|-------------|---------------|
| | ①学生相談室 | ②保健室 | ③県立大学事務室 ④総務部門等事務室 | ⑤B108 | ⑥B205 ⑦B207 | ⑧利用案内室 ⑨周辺機器室 | ⑩教員センター (情報) | ⑪情報科学棟 南側 | ⑫キャリア支援室 | ⑬教員センター (外・日・教) | ⑭非常勤講師 控室 | ⑮学務部事務 室 | ⑯学術情報部 事務室 |
| 安全衛生環境 | <相談中だったため巡視せず> | | | | | ⑧<閉室だったため巡視せず> | | | | | | | |
| VDT作業環境 | <相談中だったため巡視せず> | ②600ルクス | ③970ルクス ④670ルクス | ⑤690ルクス | ⑥980ルクス ⑦620ルクス | ⑧<閉室だったため巡視せず> ⑨600ルクス | ⑩650ルクス | | ⑫620ルクス | ⑬830ルクス | ⑭680ルクス | ⑮930ルクス | ⑯690ルクス |
| 前回指摘箇所・確認 | | 棚の上に箱等の物が置いてあった。 ⇒撤去済 | | | | | | | | 電灯が1か所切れていた。 ⇒交換済 2本/1か所 | | | |
| 今回指摘箇所 | <相談中だったため巡視せず> | | | 電灯が1か所切れていた。 →交換済 2本/1か所 | ⑦電灯が1か所切れていた。 →交換済 2本/1か所 | ⑧<閉室だったため巡視せず> | | | | | | | |